




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
8-11-16	parque vertical		se fue por el vehículo #18
	Reparación de faja y elno gasolina		
	Ex hacienda Peryosa se repararon 14 lámparas de alumbrado, se aplicaron 7 faros de faja en el carrilón y se repararon 3 lámparas en la capucha de busket	2 faros local 2 balastros local 7 faros de faja 4 balastros local 4 faros local 2 lámparas 3 sockets	las obs aplicaciones que se realizaron todavía no están entregadas se encontró el cable un cable recalentado se modificó recalentado 18570 en la capucha de busket por fallar las lámparas
	bol de las misas 14 mendones		

PERSONAL: Oras ones y Oras  
VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: \_\_\_\_\_