

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
17-11-15	<p>porque verificados se fue por el vehículo #13</p> <p>baterías de ferracord</p> <p>Calle V. cent. Guerrero I - Fotoaldg</p> <p>se sigue buscando</p> <p>problema de corriente</p> <p>ya que no le llega a</p> <p>los albornates se veizo</p> <p>en los resistores y se</p> <p>enro las alambres esta muy bajo</p> <p>Col. Hidalgo hizo un cuadro</p> <p>se fue a instalar 3 reflectores</p> <p>que ellos tienen y uno que se presto del dep de alumbrado</p>		<p>Se tomaron las fotos</p> <p>de lo que se averiguaron</p> <p>en la Estación y</p> <p>se bajaron fotos</p> <p>nuevas que no se</p> <p>utilizaron</p> <p>Es necesaria cambi-</p> <p>ar el cableado</p> <p>se probaron se admitieron</p> <p>en la cruzeta se colocaron</p> <p>se probaron se colocaron</p> <p>15/11/15</p>

PERSONAL: Antonio / Oscar

DELEGADO:

VEHICULO: #13

COMUNIDAD: