



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5-09-16	pagos vertical		se fue por el vehículo # (2 se cargo materia) eléctrica
	RF alumbrando Nuevo Mexico se repararon 3 lám. la salidad	3 lámparas 2 fotoceldas 150 w	se repus falca en líneas y se alimenta 3 la paralela de la traviesa
	Calle las escobillas se repararon 3 lámparas	3 fotoceldas 2 fotoceldas 1 fotoceldas	
	Calle Sacalbon se reparo una lámpara	1 fotoceldas	
	Calle pinar se reparo una lámpara	1 fotoceldas 1 fotoceldas	
	Calle Nueva se reparo una lámpara	1 fotoceldas	

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: