



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-08-15	parque Vértice	1 reflector 500w 20 metros cable #12	se fue por el vehículo y se instaló un reflector
	El Sanutillo se repararon 4 lam Cob. San Martín se repararon 2 lamparas se cambio de panel reflectores y interruptores	2 - balastros y 2 focos 2 micas 2 balastros 150 W 2 focos 150W	La tuba de panel Interruptor y un reflector se conectaron gracias a varios listeros a varios lamparas se les cambio el servo
	Calle Tabasco 8 - lamparas	2 - Micas 7 - balastros y 7 - focos 150W	no fallan se orientado en el tránsito para dar se ve y no aparece holo que se borra se ve y se ve a los vehículos
	con San Antonio del Tepic se revisó fozo de agua potable		
	con. Flores Garcia se revisó fozo de agua potable		

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: