

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
17-09-15	parque Veticulud		se fue sobre #13
	Escuela de educación Especial Chipadero. Se reuso a la Churca plaza se repararon lamparas en el saln gida y en calles de la plaza comunidad y en el barrio Cururo y se repara un area de alumbrado, se instalaron 2 reflectores por el lado de Churca y se repara una lampara se repararon 6 lamparas en total	3 fusibles a 110V 2 mlms 2 fijas y 2 bobinas 350V 2 fotoceldas 1 fusilla termica 5.0 Amps 1 pasilla 15 Amps 105 cas	Se establecieron Empalmes a guita se cambiaron fusibles se utilizaron 25 fijas u 5 cas de 17.5 se repara para el alumbrado de la zona con 2 reflectores se instalaron se probaron y quedaron (istos)
	San Antonio de Belen se repararon 2 fotoceldas 2 lamparas		se imprimio el surto

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: