




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-10-16	Jardin Constitución se se pero falta de áreas de alumbrado		Se revisó el centro de carga que alimenta al alumbrado del sector se encontró una recalentada y el puente que se instaló en lugar del fusible trambó se modificó y se volvió
	Com. Ignacio Zaragoza obr. afiladas se separaron 5 lamparas en el sector y 3 en calle Ignacio Zaragoza 2 en calle aguiles serbat en total 10, se revisó centro de carga que alimenta el alumbrado de la calle principal la palanca esta estropeada por eso el alumbrado de esa área está todo el día prendido	6 fotoceldas 8 focos 150w 6 balastras 3 sockets	se necesita cambiar el centro de carga con el de la palanca para que se pueda usar el alumbrado que está prendido

PERSONAL: Oscar Omar Jorge y Oscar #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_