



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRETERE

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

REPORTE DE SUPERVISION DE OBRA


Fecha de elaboración: 26-nov-13


Municipio: SOMBRETERE

Localidad: SAN JOSE DE FELIX



Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINCE DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX (SUMINISTRO DE MATERIAL, ARENA, GRAVA Y CEMENTO)

REPORTE FOTOGRAFICO






ING. REYNALDO RAMIREZ ESCOBEDO
FIRMA DEL SUPERVISOR

000043



000044



000045



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOMBRERETE

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

REPORTE DE SUPERVISION DE OBRA



Fecha de elaboración: 22-nov-13

Municipio: SOMBRERETE

Localidad: SAN JOSE DE FELIX

Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE QUINCE DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE FELIX (SUMINISTRO DE MATERIAL, ARENA, GRAVA Y CEMENTO)

REPORTE FOTOGRAFICO




ING. REYNALDO RAMIREZ ESCOBEDO
FIRMA DEL SUPERVISOR

000059