



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|----------|--|--|----------------------------|
| 17-07-15 | peque vehículo | | se fue por el vehículo #13 |
| | bodega ferrocarril se cargaron lamparas leds tubos y abrazaderas | | |
| | Se alumbrado se fue por el cable para las lamparas leds | | |
| | placenta Esmeraldas se instalaron lamparas leds | 2 lamparas leds 2 tubos de lamparas 4 metros cable #12 | |
| | placenta don se les se instaló lamparas leds y tubos leds | 200 metros cable #12 200 metros cable #12 200 metros cable #12 | |
| | se instalaron lamparas leds y tubos leds | 3 tubos 3 metros cable #12 | |
| | se instalaron lamparas leds y tubos leds | 3 tubos 3 metros cable #12 | |

PERSONAL: Jorge y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD:

Rancho nuevo de Carmen
Oscar Oscar Jose Juan y Oscar
vehículo # 18

se reparo falla en el polo de agua potable se hizo una actividad se cambio se instaló un compresor tubos que benir de nuevo a Sombrenete por las fugas y regresarnos