SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
11/11/16	SE TRABAJO EN EL POZO DE	2 FOTOCELDAS	
	ESTANCIA DE GUADALUPE	1 BALASTRA DE 100 WTS	
	SE ENCONTRARON 2 CUCHILLAS	1 FOCO DE 100 WTS	
	CAIDAS SE LES PUSO EL	2 FUSIBLES PARA ALTA	
	FUSIBLE X QUE NO FUNSIONAN	TENSION	
	POT SE ARREGLARON 2		
	LAMPARAS EN LA CABECERA		
	MPAL EN LA CALLE HIMNO		
	NACIONAL		

PERSONAL: EUGENIO ALDER

VEHICULO: #100

DELEGADO: CABECERA MPAL

COMUNIDAD: ESTANCIA DE GUADALUPE