


REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
4-11-6	En Avenida Zaragoza Se separaron 14 lamparas en diferentes calles	Fotocables 6 Batas tras 6 Focos 130w 7 Alars Focos 100w 2	

PERSONAL: Oscar Ortiz y Oscar

VEHICULO: # 18

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
COMUNIDAD: \_\_\_\_\_