

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| 28/07/15 | se cHeco Pozo de | | se empeso |
| | ejido indePendencia | se utiliso un fu | alaborar con |
| | se Puso un fucible | cible y una foto | tanque lleno |
| | Pero esta Rebentado | selda y un Metro | y quedo con |
| | el trasformador y | de cable | tres cuartos |
| | se AReglo una Aria | | |
| | de 6 Lamparas en | | |
| | ignacio Allende la | | |
| | boquilla | | |
| | se entregaron focos ala | 15 focos de los de | |
| | Carcel distrital | ahorradores | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: Saul y Jose Juan

DELEGADO: _____

VEHICULO: # 18

COMUNIDAD: _____