



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
21/04/16	Se instaló una lámpara para en la col. Benito Juárez con la c. de obra ochocientos veintidós.	se la puso todo nuevo balastro de 150 wts foco de 150 wts x foto solda	
	Se repararon otros dos con el clasificar mano de Alvalos y otra con la c. Dora Aguero Salazar	una estaba quebrada de donde bajó el brazo otra ocupó un foco de 150 wts y una fotosolda	

PERSONAL: Jose Juan Yocaromar DELEGADO: _____

VEHICULO: _____ COMUNIDAD: _____