


Hoja #43



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---------|---|----------------------|---|
| 2-05-16 | pagare vehiculo se fue por el vehiculo #13 | | |
| | ofí alumbrado se cargo material | | |
| | calle factakeamiento se seccionan las lamparas | foto y balasta 150 w | se limpia el saso |
| | auditaría municipal se instala led de 60 w | | se le dan a cada la grava se a tornillo queda listo |
| | tiro palma conas del consejo se secciona una lampara / foto 150 w | | |
| | pagare vehiculo se hizo el vehiculo para que lo Chacarón | | |

PERSONAL: Jorge, Saul y Oscar

DELEGADO: _____

VEHICULO: #13

COMUNIDAD: _____