SOMBRERETE

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
22-11-16	porque vehicular		se fue por el vehiculo #18
	Benito Suarez se	1 socket	
	repararon 8 lamparas y	1 foco 100 W	
	un area de alumbrado	4 balastros 150 W	el area que se arreglo
	4 calle Emiliano zapata	6 fotoceldas	se encontro un cable
	4 FCO Imadero	4 focos 150 W	recalentado y tronado
			Se cambio quedo
			listo en calle
			Vicente Guerrero

PERSONAL: Jose Juan y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: Benito Suarez

Roman Flores S.