

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
14-04-15	parque Veticulal		se fue por el vehículo
	la parita		se revisa Falla y se revisa el transformador de potencia
	Prin. circuito de Guadalupe se reparo una lampara	1 foco 150w	da por la #8
	Calle Juliana se reparo una lampara	1 foco x 60 w	
	Calle la Cruz se reparo una lampara	1 foco y 60 w	
	Calle allende		se separa donde se falta una lampara
	Calle alianza		se separa una lampara el tiempo
	Calle por donde vive Santiago		se separa una lampara se limpia el sitio

PERSONAL: Saul Jorge y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: