



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
7-03-16	ajuste vertical		se fue por el verticarlo #13
	07' alumbrado		se usó y cargo material eléctrico y 2 lamparas
	calle plaza se instaló una lampara	100 W usada completa y fotocelda	usados 20 W y se usó para alumbrado
	mantenimiento a las lamparas	100 W al señor Julian Gomez	usada el día mas reciente
	se le entregó una lampara para	se usó para alumbrado y foco	con cuando fue reemplazada
	calle bazos cordones se		no funciona se usó el
	servizo area de alumbrado		de control de carga
	calle venos para controlar		se usó el sensor
	calle santa rosa se reparó una lampara		se usó fotocelda y sensor
	puente santa rosa se reparó una lampara		se usó fotocelda
	puente para sellado		se usó para cambiar las
	El cepi una sesión reviso para dejar un posible		se verificó el foco y se usó para alumbrado y se usó para alumbrado

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: