REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
22/9/15	SE INSTALO 1 LAMPARA X SE REPARARON 7 LAMPARAS MAS EN SAN JOSE DE FELIX SE REVISO INSTALACION ELECTRICA DEL PLANTEL DE PRIMARIA FCO R. MURGUIA EN EJIDO ZARAGOZA	1 LAMPARA DE 150 WTS 2 BALASTROS DE 150 WTS 4 FOCOS DE 150 WTS 7 FOTOCELDAS	

PERSONAL: OMAR ALDER

VEHICULO: H 100

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: SAN JOSE DE FELIX