




REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
18-08-16	parque vehicular semaforos del centro se cambiaron 3 focos de Barrio del Consuelo - lampara el Chapulin se reviso arreglo alumbrado	3 focos incandescentes 75W 1 Foco 150W 2 fotoceldas	se fue por elire Huelo #13 se limpio el suelo en las lineas de alumbrado se limpio el suelo en las lineas de alumbrado se limpio el suelo en las lineas de alumbrado
	calle 11 de junio se repararon las lamparas	2 fotoceldas	
	calle 31 de marzo se reparo una lampara calle 5 mayo se reparo una lampara calle magister se reparo una lampara	1 - Fotocelda	
	calle exuita mexicana se reparo una lampara	2 fotoceldas	

PERSONAL: Saul y Oscar  
 VEHICULO: #13

DELEGADO: \_\_\_\_\_  
 COMUNIDAD: \_\_\_\_\_