



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
2-03-16	parque vehiculares		se fue por el vehículo #13
	Sección Zaragoza se separa área de alumbrado		La falta de alumbrado en unos cables que estaban mal instalados
	Calle Antón Ruiz se separa con las lamparas	2 faros 100 w	2 faros y se colgaron un fusible grande 115/10
	Calle 3era y 4ta se separa una lampara	1 foco y balastro 100 w	

PERSONAL: Inge. Evelyn y Oscar
 VEHICULO: #13

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: _____