



C... .. C

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
15/07/15	dos lamparas de lat estudadas en el barrio el coronel y se iso guardia en las instalaciones de semar en la banda del gubernador	se utilizo cable de una punta x una abrazadera	
	se reparo lampara en la calle Sda Mayo y Urribary	1- Tatorcelda 9 1- 2 v.	

PERSONAL: OSCAR OMAR JOSE JUAN DELEGADO: _____

VEHICULO: # 18 estabammedia de Gas COMUNIDAD: _____

y quedo con fuente llamo