


Hoja 27
Hoja 31



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
25/04/16	se reparo el interruptor de la calle Allende	se le puso foto seba y un medio metro de cable del	
●	se reparo otro interruptor de la calle Aldama	#8	
	se checo otro interruptor por la calle Allende en un hueco con cable		
	Esallo		
	se puso Allende el reloj de la capilla del Sarrifo y el reloj de Santo Domingo y el reloj de San Francisco.		
●	se conecto los lus en el DIF Al Carro de Fotografica se instalo in reflector en la escuela NIS del APTA		

PERSONAL: Alder Jose Juan y Oscar Omar DELEGADO: _____

VEHICULO: #18 COMUNIDAD: _____