




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|---------|--|---|---------------|
| 9/11/16 | SE ARRIBÓ A DONDE LA LAMPARA EN LA COLONIA DEL VALLE SE DE VISARON 2 LAMPARAS APAGADAS EN LA CALLE | 1 BASTIDA DE 100 KTS 2 FOCOS DE 100 WTS 3 FOTOCÉLULAS | |
| | SE COMENZÓ A TRABAJAR EN LA CALLE Y SE FUERON LLEVANDO LAS LAMPARAS Y SE OCUPARON 30 METROS | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: EUGENIO ALBA
VEHICULO: 7106

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: CABECE MPAL