

Hoja #44



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
11/24/16	se reparo una lampara en la calle estado de Mexico	se ocupo una fotosolda y un foco de 100 wts	
	se reparo una acria en la calle termino un acria en el coronel	sele puso un foco de 100 wts	A una lampara en la calle santiago de Chile
	se chaco una lat en la calle victor valdaz	sele puso una fotosolda	
	se reparo una lampara en el mercado	sele puso una balastro	
	se reparo una lampara en la cuaba	foco de 150 wts un	
	se reparo una la	sele puso foco y fotosolda	
	repara en la escuela primaria de las Huertas de los sts niños	sele puso fotosolda nueva	

PERSONAL: Jose Juan Oscar Ortiz

DELEGADO:

VEHICULO: #18

COMUNIDAD: