



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
16-07-15	parque Veticulo		se fue por el Veticulo #13
	Calle allende se instalaron lamparas leds	1 lampara leds	2 metros cable #12
	Calle allende se instaló una lampara	1 lampara 1 tubo fluorescencia	
	Calle Felipe agjels se ayudo a reizar una casa la instalación electrica	150 W 1 lampara	se instalo estubo o se cura
	Calle Santa Rosa plaza la don cella se instalaron lamparas leds	2 lamparas leds	2 tubos 6 metros cable #12
	plaza don cella se instalaron lamparas leds	2 lamparas leds	2 tubos 6 metros cable #12
	Calle Antonio se instalaron lamparas leds	2 lamparas leds	2 tubos 6 metros cable #12
	Riv. San salvador se cambio una lampara	1 tubo	se repara
	Calle Fco. Villa Parro la palomilla se reparando la mampara	4- Fotoledas y 1-Tubo	se repara

PERSONAL: Jorge y Oscar

DELEGADO: #13

COMUNIDAD: