



Hoja #37



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
13-07-16	porque verificaron se repara el vehículo #13		
	Se arreglaron las palpas se repara una lampara	1 foco y balastros 1 son 1 fotocelda	
	Calle Gonzales y Valencia se repararon 3 lamparas	2 focos 1 son 1 balastro 1 son 2 fotoceldas	se limpio el barro
	Calle #1 como funciona se repara una lampara		se limpio el barro
	Calle la vuelta de lype se reparo una lampara y se reparo una fotocelda y se instalo base y fotocelda Calle Chapinque se reparo una lampara Calle Fernán Ovando se reparo un alambre 1 fotocelda	1 foco 1 son 2 fotoceldas para el alambre 2 bases 1 fotocelda 1 foco y balastro 1 son 2 fotoceldas 1 fotocelda	

PERSONAL: Saut, Jorge y Oscar

VEHICULO: \_\_\_\_\_

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_