



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|----------|---|---|---|
| 11-09-15 | paque vegetal | | se fue borote y 4 vehículos |
| | Badaga Ferracari se cortaron lamparas y cables | | se cortaron 6 lamparas a la altura de #13 y abrazaderas |
| | Com. Flores Garcia se instalaron las lamparas en diferentes calles de la comunidad y se fue y revizo arramador y cofraje y cuachillos en el pozo de agua potable Calle grupo de artesanos se separo una lampara Calle Ignacio Allende San Ildefonso | 1 lampara 150 W Cables Cables 1 foco y una balustrada 1 foco y una balustrada | se encontro los fijos se rearmaron se restableció se revisaron los cuachillos no se pudo poner en el pozo de agua cuchillos cables cuando los restablecieron |

PERSONAL: Jose Juan, Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: