



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
17-09-15	porque vehículo		se fue por el vehículo
	• la parita		se revisa Falla y se revisa el motor y el transformador de potencia #8
	Prin. se revisa de Guadalupe se reparo una lampara	1 foco / 150W	
	Calle Jela tan se reparo una lampara	1 foco x 60W / 150W	
	Calle la cuesta se reparo una lampara	1 foco y 60W / 150W	1 fo focalda
	• Calle allende Se reviso lugar para instalar	una para	se reviso donde se debe instalar una lampara
	Calle a la casa		se reviso el tiempo
	Calle por donde vive Santiago		se reviso una lampara

PERSONAL: Saul Jorge y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: