




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



| FECHA | TRABAJO REALIZADO | MATERIAL UTILIZADO | OBSERVACIONES |
|----------|--|--|---------------|
| 14-10-16 | Casa San Jerónimo de Sauce se separaron lámparas | 9 fotoceldas 5 balastras 150 W 6 focas 150 W 1 mica 2 bases fotoceldas 2 socket | |
| | Casa San Antonio del Cerrito se separaron 5 lámparas | 4 fotoceldas 4 balastras 150W 2 focas 150W 2 mica | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

PERSONAL: Oscar Arroyo, Mauricio Oscar DELEGADO: _____
 VEHICULO: 418 COMUNIDAD: _____