




REPORTES DE TRABAJO  
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



| FECHA   | TRABAJO REALIZADO  | MATERIAL UTILIZADO                               | OBSERVACIONES   |
|---------|--|--|---|
| 5-12-16 | San Jose de Benito se<br>revisaron y repararon 5<br>carpas | 2 bulbo y foco 150W<br>3 fotoceldas<br>1 socket  | Emilia Lopez<br>Especialista<br>Catalina Zapata<br>Seles Limpio el<br>sarro |
|         |  |  |   |
|         |  |  |   |
|         |  |  |   |
|         | Com. Sanantonio del<br>Cemito se repararon 6<br>carpas     | 2 focos y bulbo 150W<br>4 fotoceldas<br>1 socket | Delgado Jesus Burbulesa<br>se Limpio el sarro                               |
|         |  |  |   |
|         |  |  |   |
|         |  |  |   |

PERSONAL: Jose Juan y Oscar

VEHICULO: #18

DELEGADO: \_\_\_\_\_

COMUNIDAD: \_\_\_\_\_