

REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
10-11-15	parque vehicular		sefeticista #13
	Ofi alumbrado se cargo material electrico		
	Chorro blanco		separaron y cargaron reficler se se prestaron
	col Hiedgo	4 lamparas leds	se instalacion y
	calle las guetas se reviso	2 fotoceldas	repararon lamparas
	instalacion electrica		leds 6 y un
	en De metallo par-falar		area que
			alimenta y
			lamparas se
			borsa fallas
			en otro punto

PERSONAL: Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: