



REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
29-09-16	paque vehicular		se fue por el vehículo #13
	se revisó la palanilla calle bateros y se repararon los lamperos	2 fotoceldas	se limpió el sarda a las líneas
	central camioneta se revisó falla de área de alumbrado del espacio exterior	1 foco y balastro 150W	se revisó el alumbrado se encendió la falla en un abastante se requiere queda lista
	calle los playes barrios playas se repararon dos lamperos	2 focos 150W 2 fotoceldas 1 balastro 150W	
	calle Santiago aguilera el caracas se revisaron dos lamperos y se reparó	1 foco 1 balastro 150W	se reparó entre el camino

PERSONAL: Serge y Oscar
VEHICULO: #13

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____