


REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
24/11/16	se puso una lampara OV en el barrio de Guadalupe se chocaron dos mas ov en el barrio de Guadalupe	se oculto una busa para fotosolda	Lata que esta en la calle los an dales no fun ciona esta fundida
	se cambio una ov por una suburbana en Sta Rosa Pasando el puente se Retiro una Burbana en calle Alameda se Retiro una cometida en calle santioso suburbia # 242 se instalo el cable que se Alivia Robado en calle San Gonzales ortega		
	se le puso una mas uno se choco una lampara en la calle las Peñas	se oculto una fotosolda	

PERSONAL: ~~Tristan~~ Diana Oscar Omar Rubenio DELEGADO: Eduy
 VEHICULO: # 18 COMUNIDAD: Sorrito de Guadalupe