



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
04/04/16	se reparo una lampara en san Jose de caratito	se ocupo una bolsa traída de 150 wts un foco de 150 wts y una fosforescencia	en base a tipos falta el foco y el cable que no fue nacional
	en base a tipos se puso un centro de carga y una pastilla de 30		se le puso un foco
	en san Rafael es una cuncharilla que se da a guiar que se da a dar vida		Avina cacha Pilla y base a tipos

PERSONAL: Jose Juan y Mauricio

VEHICULO: # 18

DELEGADO:

COMUNIDAD: