



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
28/10/15	SACANDO FOTOS DE LAS LAMPARAS REPARADAS SAN JOSE DE NESILLAS SE INSTALABON 21 LAMPARAS 2- LAMPAROS EN 150WWS EN LA ESC. TELE SECUNDARIO		

PERSONAL: EMAD ALDES
 VEHICULO: H 100

DELEGADO: _____
 COMUNIDAD: SOMBRIGUETE