




REPORTES DE TRABAJO
DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO



FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
5-12-16	Se hizo de revisar y reparar 5 lamparas	2 bulbos y foco 150W 3 fotoceldas 1 socket	Emilio Lopez Eugenio Acosta Catalina Zapata Seles Limpio el sarro
	Com. San Antonio del Cerro se repararon 6 lamparas	2 focos y bulbos 150W 1 base fotocelda 1 socket 4 fotoceldas	Roberto Juan Barbery se limpió el sarro

PERSONAL: Jose Juan y Oscar
VEHICULO: #18

DELEGADO: _____
COMUNIDAD: _____