REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
12-1-16	Con San Martin se repararon 8 lamperas y se instalo uner que les apoyaron	3 Focos y 3 balastros 150W 1 lampara completa 150W	usados
	San Francisco de Organos Se instalo una lampara nueva.	5 Fotoceldas 1 Lampara completa 150w-VS	se les limpio el sarro a la mayoria

PERSONAL: Jose Juan, saul y Oscar

VEHICULO: 18

DELEGADO: _____

COMUNIDAD: _____