



REPORTES DE TRABAJO

DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO

FECHA	TRABAJO REALIZADO	MATERIAL UTILIZADO	OBSERVACIONES
11-04-16	Ofr. alumbrado se cargo material electrico a la camioneta #18		
	Parque y fiscal se bajo material y se cargo en la #13		
	San Martin se repararon 5 lamparas en diferentes calles	Balastras 150v 3 focos 150 v 3 fotoceldas	3 focos 150 v limpiados se los limpió el barro
	Com. providencia se repararon 4 lamparas	2 nubes 2 focos 2 fotoceldas 2 focos / 25 w	Usado
	San Miguel los palmos se reparo una lampara		se limpió el barro

PERSONAL: Jorge Saul y Oscar

VEHICULO: #13

DELEGADO:

COMUNIDAD: